

SALDO BLANCO

LAMINAZO EN EL AICM

La punta del ala de un avión de Aeroméxico impactó el estabilizador horizontal de otro de Delta cuando hacía maniobras en las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se reportaron daños a personal o pasajeros.

PRIMERA I PÁGINA 6



Foto: Especial





Fotos: Especial

El avión de Aeroméxico golpeó con un winglet el estabilizador horizontal del Delta, quedando éste incrustado.

NO HAY LESIONADOS

Chocan 2 aviones en aeropuerto capitalino

UNA UNIDAD

de Aeroméxico impactó a una de Delta cuando hacia maniobras de rodaje en las calles de la terminal

POR MIRIAM PAREDES miriam.paredes@gimm.com.mx

Aeropuerto Internacional de aviones. la Ciudad de México (AICM). nal o pasajeros.

impactó el estabilizador hori- en uso. zontal de la otra.

"Las autoridades corres- ANTECEDENTE pondientes iniciaron investi- En mayo de 2022, la Fedegaciones para determinar las ración Internacional de Asocausas", dijo la terminal.

diante un comunicado de en inglés) reveló un aumenprensa que el avión implica- to de incidentes relacionados do cubría el vuelo AM117 en la con aeronaves que llegan al ruta Ciudad de México-Ciu- Aeropuerto Internacional de la dad Juárez con un avión Boe- Ciudad de México (AICM) tras ing 737-800.

La empresa narró que durante el rodaje hacia la pista Aeropuerto Internacional Feliuna punta de ala impactó a pe Ángeles (AIFA). otra aeronave.

El Boeing tenía como destinó Ciudad Juárez y partiría a las 17:17 horas de ayer, mientras el de Delta iba rumbo al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York v saldría a las 17:23 horas: El avión de Aeroméxico fue cambiado, mientras el vuelo hacia Estados Unidos fue cancelado.

La Agencia Federal de Aviación Civil informó en su cuenta de Twitter que co-La tarde de ayer lunes un menzará investigaciones para avión de Aeroméxico se im- resolver el accidente en el que pactó con uno de Delta en el se vieron involucrados dos

"La AFAC inicia investisin ocasionar daños a perso-gaciones para determinar responsabilidad en el inci-De acuerdo con informa- dente ocurrido hoy entre la ción del AICM, el percance aeronave Boeing 757 matríentre las aeronaves se gene- cula N694DL de @Delta y ró en tierra, entre las calles de un Boeing 737 matrícula XArodaje B y D, cuando la punta AMO de @Aeromexico dudel ala de uno de los aviones rante el rodaje hacia la pista

ciaciones de Pilotos de Línea Aeromexico detalló me- Aérea (IFALPA, por sus siglas el rediseño del espacio aéreo para incluir las operaciones del

"En el último mes, IFAL-

PA ha tenido conocimiento de varios incidentes relacionados con aeronaves llegando al AICM con estados bajos de combustible por espera no planificada, desvíos por exceso de retrasos y alertas significativas de Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo (GPWS) en las que una tripulación casi tuvo un impacto contra el terreno sin pérdida de control (CFIT)", señaló.