



PRIMERA

Foto: Cuartoscuro

## Explosión cimbra viviendas en Tijuana

Un estallido en una imprenta, provocado al parecer por acumulación de gas, dejó un saldo de 18 heridos, dos de los cuales fueron rescatados con binomios caninos. / 16



Elementos de rescate sacaron de entre los escombros a varias personas heridas.



## ZONA COMERCIAL Y DE DEPARTAMENTOS

# Un estallido deja 18 heridos en Tijuana

**SEGÚN LOS primeros reportes, los hechos derivaron de acumulación de gas en un negocio de imprenta**

**POR ARTURO SALINAS**  
Corresponsal  
nacional@gmm.com.mx

TIJUANA.— Una explosión en un taller de imprenta, la segunda registrada en el mismo edificio en menos de 4 meses, dejó por saldo un total de 18 heridos, 2 de los cuales fueron rescatados de los escombros hasta que con ayuda de binomios caninos fueron liberados.

La explosión tuvo lugar en un edificio de departamentos debajo del cual opera una empresa del giro de imprentas y de acuerdo con testigos presenciales es la segunda que se registra en menos de 4 meses en la calle Río Suchiate de la colonia Marrón.

De acuerdo con los primeros reportes, algunas personas que estaban en el lugar salieron ilesas, mientras que se realizaron trabajos de búsqueda de 2 personas atrapadas, además de que 4 de los heridos estado de gravedad.

Se trabajó durante 1 hora con 25 minutos en el rescate exitoso de un masculino que



Fotos: Arturo Salinas/Especial

Vista aérea de los daños que causó la explosión por presunta acumulación de gas en una zona de departamentos en Tijuana.

se encontraba debajo de la estructura colapsada y quien fue trasladado a un hospital para su atención.

Ante los hechos, el director de Bomberos, Rafael Carrillo Venegas, declaró que "hace algún tiempo atrás tuvimos una explosión en el mismo lugar; aparentemente en la misma

área. No sabemos si es la misma condición, en aquel entonces fue por acumulación de gas, ahora no sabemos realmente qué pueda ser".

Sobre las causas del siniestro, Carrillo precisó que los peritos trabajan en la determinación de las causas y aunque en un primer momento no descartan la

acumulación de gas, seguirán trabajando en busca de cualquier elemento de prueba que aporte indicios sobre el origen del estallido.

En el lugar trabajaron bomberos de la estación central 1,6,17,2,3 y policías municipales.

## EL DATO

**Acciones**

Se reportaron múltiples lesionados que fueron atendidos y trasladados a hospitales.

**4****PERSONAS**

están graves luego de la explosión del edificio en la colonia Marrón de Tijuana.