



EL HERALDO DE MÉXICO

EDOS

LUNES / 23 / 03 / 2026

COEDITORES: ISMENE FLORES / DONOVAN KREMER

H

FOTO: ESPECIAL

● **LIMPIEZA.** Los trabajos de saneamiento fueron adjudicados a una empresa particular, que se encarga de la recuperación del combustible en el Río Seco.

#REFINERÍAOLMECA

TRABAJAN PARA REVERTIR EL DERRAME

350 PERSONAS RECOLECTAN EL HIDROCARBURO; SE
DESCOGE EL ORIGEN DE CONTAMINACIÓN

POR ARMANDO DE LA ROSA

2

● UNIDADES
DE RECUPERA-
CIÓN.

Pemex informó que cerca de la refinería Olme- ca, en Tabasco, se generó un nuevo derrame de hidrocarburos en el Río Seco a la altura de la ranchería El Limón.

Este derrame ocurrió cinco días después del incendio en la refinería Olme- ca que cobró la vida cinco personas que murieron calcinadas. La empresa productiva del Estado mexicano detalló que ya comenzó con la limpieza en el río y movilizó varias lanchas, obreros

y equipos para sacar del agua el hidrocarburo.

“El gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)”, dijo.

Pemex señaló que se desplegó una fuerza de trabajo de 350 personas, cinco embarcaciones y siete barreras de contención, así como cordones oleofílicos que mantienen confinado el aceite derramado para su recuperación, junto con dos unidades recuperadoras de hidrocarburo.

Desde el pasado miércoles, la presencia de hidrocarburo en el río seco del municipio de Paraíso, obligó a los pescadores y restaurantes a suspender parcialmente sus actividades, además, una cantidad importante de peces y cangrejos fueron hallados muertos.

En la zona se aprecia que las barreras de contención de hidrocarburo están tratando de evitar que la contaminación llegue desde el río a una Laguna cercana don-

5

● LANCHAS
APOYAN LAS
TAREAS.

7

● BARRERAS
DE CONTEN-
CIÓN HAY.

de existen decenas de cultivos de ostias y granjas de peces cercanas a las aguas del Golfo de México.

Pemex ha señalado que han recolectado aproximadamente 240 kilogramos de material impregnado con crudo.

De manera complementaria, personal técnico de Pemex, en coordinación con Semar, ejecuta acciones de contención y recuperación en el Río Seco, a la altura de la ranchería Limón.

Mediante la instalación de barreras de contención se ha logrado confinar el hidrocarburo y prevenir su dispersión hacia la laguna Mecoacán. Se realizan labores de recolección mediante cordones oleofílicos.

La Profepa mantiene recorridos de inspección en el río Seco para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental durante la atención del incidente.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) da seguimiento técnico al caso, realizará una inspección en sitio y ha solicitado a Pemex la elaboración de una Investigación de Causa Raíz conforme a la normativa vigente.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de mantener el monitoreo permanente, asegurar la contención total del evento y proteger los ecosistemas marinos y las comunidades costeras. ●