



## Puente colgante no recibió mantenimiento

"Se debió verificar condiciones del puente del Paseo Rivereño antes de ser utilizado", consideró el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Clement Gallardo, y añadió que estarán dando acompañamiento en las investigaciones sobre la caída del puente colgante, en el cual resultaron heridos una comitiva de las autoridades capitalinas, el alcalde y su esposa, así como reporteros de esta casa editorial.

<https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/puente-colgante-no-recibio-mantenimiento-8404998.html>