



INVESTIGAN

Jorge Aguilar - Página 11

Se desploma una estructura en el Trolebús elevado de Santa Martha: 7 heridos

Caída de estructura del CETRAM Santa Martha deja siete heridos

Las dos mujeres y cinco hombres involucrados recibieron atención médica en el sitio, mientras que dos de ellos requirieron una valoración en un nosocomio

Jorge Aguilar

Siete trabajadores resultaron heridos a causa de la caída de una estructura metálica de 60 toneladas de la obra del Trolebús Elevado del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa. Los involucrados realizaban el armado de columnas con las varillas metálicas, cuando el material les cayó encima.

De inmediato, las 70 personas que participan en el proyecto fueron desalojados, aunque una hora después regresaron a sus labores, sin que se haya realizado un peritaje que determine más riesgos estructurales.

A pesar de que los servicios de emergencia informaron que las lesiones no ponen en ries-

go sus vidas, las dos mujeres y cinco hombres involucrados recibieron atención médica en el sitio, mientras que dos de ellos requirieron una valoración en un nosocomio.

Asimismo, se desconoce la razón por la cual la estructura se desplomó encima de los empleados que laboraban en el sitio, por lo que se espera que Protección Civil, quien se encuentra en el sitio, informe a la brevedad los pormenores del accidente.

Los primeros reportes indican que uno de los trabajadores sufrió una fractura en la mano, mientras que otros dos presentan contusiones. Igualmente, otro de los involucrados sufrió heridas en un brazo y en la rodilla.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) trasladó a algunos de los empleados a la clínica número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que otros que requerían mayor atención, fueron llevados al hospital Magdalena de las Salinas.

Aunque la zona fue acordonada por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, el traslado de pasajeros hacia los distintos medios de transporte como Cablebús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y las distintas rutas de autobuses, operaron con normalidad. Igualmente, los trabajadores de la construcción regresaron paulatinamente a sus tareas en la obra. ●